

17 juillet

00 :10	VADS	
00 :53	VADS	
01 :40	VADS	Cellule à l'ESE zmax=5,3 km, orientée SO-NE
02 :13	VADS	
02 :42	VADS	
03 :12	VADS	
03 :42	VADS	
03 :57	VADS	
04 :12	VADS	
04 :27	VADS	La cellule se rapproche un peu
04 :42	VADS	
04 :57	VADS	Alarme d'où Stop; PC rebooté + coupure baie
05 :05	VADS	
05 :15	VADS	
05 :30	VAD1	Cellule dédoublée+cellule NO-SE dans le NE
05 :45	VADS	Ces 3 cellules sont entre 100 et 200 km
06 :07	VAD1	
06 :11	VAD1	
06 :13	VADS	
06 :22	VADS	
06 :43	VADS	Pb bipolar
08 :00	VAD1M	Pb CAF et butée Ne répond pas . Radar en double butée
08 :15	Rangement	Arrivée de la pluie . Impossibilité de résoudre le pb CAF

Test techno : sur PC planté, couper la baie avant de relancer le PC

14 :36	VADS	16	Ok
14 :41	VAD1		Pas d'alarme au début, puis transition oscillatoire vers alarme OK
14 :48	VAD1+2		Fluctuation alarme. Plantage antenne 28,6° site (pas PC)
15 :00	VAD1		OK alarme allumée
15 :08	Rangement		

Hors manip *****

17 :26	VADS	16mA	OK	air clair	Tests
17 :38	VAD1		OK		id
17 :46	VAD2		OK		id
17 :50	VADS		OK		id
18 :29	VADS	18 mA	sans toucher	id	OK
18 :32	VADS				OK
19 :00	VADS	18	0		OK
19 :30	VADS	18	0		OK

La courroie du groupe électrogène se casse. Réparation longue

23 :02 Reprise des émissions CAF dans les choux

23 :30 Mise en route émetteur 16

23 :36	VADS	18	0	OK
23 :41	VAD1	16	1	OK
23 :48	VAD2	16	1	PC arrêté ; Rebooté
23 :52	VAD2	16	1	OK
23 :59	VADS	18	0	OK