

17 août 2006

00 :12	VADS	18	0	0	OK
01:00	VADS	18	0	0	OK
01:24	VADS	18	0	0	Plus de puissance au magnétron
02 :29					Cela ne marche plus. Arrêt pendant la nuit
08 :06	VADS	14	0	1	Butée site. CAF fin de mesure Manip : chauffe magnétron puis lancement émetteur après moteur CAF déconnecté après asservissement établi
08 :46	VADS	18	0	0	
08 :50	VAD1+2_200	17	1	1	1 OK pas de pb malgré CAF à 1 Moteur CAF débranché. Obs : Il pleut
09 :26	VADS	17	0	0	OK
09 :36	VADS	17,5	0	0	OK
09 :???	VADS	17	0	0	OK
09 :43	VADS	17	0	0	OK
16 :09	VADS	13	0	0	OK Obs: Pluie fine
16 :13	VAD1+2_200	13	0	1	Puissance au scope assez faible
16 :33	VAD1+2_200	16	0	1	Puissance à la réception faible
17 :10	VADS	16	0	0	OK
17 :15	VAD1_200	16	0	1	OK
17 :23	VAD2_200	16	1	1	OK
17 :46	VAD1+2_200	16	1	0-1	OK
18 :20	VAD1+2_200	16	1	1	OK Obs: Pluie fine ; Butée site
18 :39	VAD1+2_200	16	1	1	Obs: Pluie ; Butée
18 :57	VAD1+2_200	16	1	1	Butée site début VAD1 et VAD2 Température émetteur chute(43° à présent)
19 :20	VAD1+2_200	16	1	1	Obs: pluie Enveloppe IA 2,5 mV entre début et fin Données incohérentes: séquence arrêtée
19 :37	VAD1+2_200	16	1	1	
19 :39	VAD1+2_200	16	1	1	
19 :59	VADS	16	0	0	OK
20 :08	VAD1+2_200	16	1	1	OK Oscillo bizarre
20 :34	VADS	16	0	0	OK ; Obs: Rien
21 :17	VADS	16	0	0	OK
21 :39	VADS	16	0	0	OK
21 :43	VADS	16	0	0	OK
21 :48	VADS	16	0	0	OK
Signal: enveloppe IA faible/éteinte (diode de surintensité éteinte)					
Test : remet fil moteur/émission/enlève fil					
Plus puissance magnétron					
Pb CAF					
Après avoir remis le moteur, puissance devient 15,9 On retrouve la puissance					
22 :49	VADS	12	0	0	Pb gisement butée
23 :00	VADS	12	0	0	OK
23 :06	VADS	12	0	0	OK Obs: Rien

23 :25 VADS	15	0	0	Puissance : MAX-1
23 :43 VADS	16	0	0	OK Obs : Rien