

3 septembre 2006

06 :03 VADS	15	21,6	75	
06 :08 VADS	15	21,6	75	
06 :11 VADS	15	21,6	75	Plus d'azote?
06 :35 VADS	15	22	75	
06 :39 VADS	15	22,1	75	plus d'azote
06 :42 VADS	15	22,2	75	
06 :47 VADS	15	22,3	75	
06 :52 VADS	15	22,4	75	
06 :55 VADS	15	22,6	74	
06 :59 VADS	15	22,6	74	
07 :02 VADS	15	22,8	74	
07 :06 VADS	15	22,9	74	
07 :20 VADS	15	23,4	72	
07 :23 VADS	15	23,6	72	
07 :27 VADS	15	23,8	71	
07 :31 VADS	15	23,9	72	
07 :35 VADS	15	24,1	71	Ligne à 100 km E
07 :51 VADS	15	24,9	69	
07 :55 VADS	15	24,9	69	
08 :10 VADS	15	25,6	68	
08 :15 VAD12_200	15	25,7	68	
3 séquences VAD12_200 de 08:15 à 08:50				
	15	26,3	66	
08 :50				Perte puissance; magnétron ça repart
09 :03 VAD12_200	15	26,3	66	Blocage mécanique antenne par échafaudage VAD2 incomplet
				Antenne en survie (vent fort)
09 :31 VAD12_200	15	23,1	64	
09 :46 VAD12_200	15	21,1	68	
10 :04 VAD12_200	15	19,8	71	
10 :34 VAD12_200	15	19,1	73	Nouveau renforcement à l'E
10 :52 VAD12_200	15	18,9	74	
11 :09 VAD12_200	15	18,9	74	
11 :29 VAD12_200	15	18,9	75	
11 :46 VAD12_200	15	19,1	75	
12 :04 VAD12_200	15	19,4	75	Mauvais: poubelle
12 :06 VAD12_200	15	19,5	75	
12 :23 VAD12_200	15	20,1	75	
12 :41 VAD12_200	15	20,9	74	
12 :58 VAD12_200	15	22,4	72	
13 :17 VAD12_200	15	23,8	68	Mauvais
13 :25 VAD12_200	15	23,8	68	Bizarre: plus rien à voir
13 :45 VADS	15	25	64	rien à l'horizon