

4 août 2006

07 :56 VADS				Pas de CAF ; Arrêt du bloc aérien
08 :02 VADS				idem
08 :07 VADS	17	0	0	OK
08 :11 VADS	16	0	0	OK
08 :15 VAD1	15	0	1	Problème butée gisement
08 :25 VAD1	16	0	1	OK
08 :31 VAD2	15	0	1	OK
08 :38 VAD1	15	0	1	OK
08 :44 VAD2	15	0	1	OK
10 :25 VAD1	19	0	1	OK Augmentation de la puissance (Max-1)
10 :31 VAD2	18	0	1	OK
10 :39 VADS	20	0	0	OK
14 :58 VADS	20	0	0	OK
15 :14 VADS	21	0	0	OK Obs : Petites structures dispersées
15 :43 VADS	21	0	0	OK idem
16 :19 VADS	20	0	0	OK
16 :49 VADS	20	0	0	OK
17 :23 VADS	20	0	0	O