

14 août 2006

08 :06 VADS	20	0	0	Problème CAF + Gisement en butée
08 :12 VADS	20	0	0	Problème CAF
08 :22 VADS	20	0	0	OK Obs: Pas de nuage
08 :27 VADAC	18	0	0	problème CAF (bloc aérien)
08 :34 VADS	20	0	0	OK Obs: pas de nuage
08 :58 VADS	20	0	0	OK
09 :26 VADS	20	0	0	OK
09 :57 VADS	20	0	0	OK
10 :29 VADS	20	0	0	OK
13 :31 VADS	16	0	0	OK Obs: groupe de nuages au N à 100 km
13 :53 VAD1	18	1	1	Alarme CAF (baie aérien)
14 :00 VAD1	18	0	1	Antenne immobile
14 :15 VADAC	18	0	0	LED CAF clignote. Puissance scope instable.
Puissance magnétron				
14 :36 VADAC	17	0	0	problème CAF
14 :46 VADS	22	0	0	Butée gisement puis plantage PC
14 :51 VADS	22	0	0	OK
14 :56 VAD1		0	1	Problème CAF
15 :02 VAD1	13	0	1	Après 2 min 30, problème CAF
15 :21 VADS	15	0	0	OK
15 :25 VAD1	13	0	1	Problème CAF
15 :26 VADS	15	0	0	OK Obs : du signal partout
15 :30 VADAC	13	0	0	Problème CAF
15 :31 VADS	15	0	0	OK
15 :41 VADS	20	0	0	OK
15 :45 VAD1M	18	0	0	Problème CAF ; Signal IA varie en puissance
15 :52 VADS	20	0	0	Cout-circuit dû à la pluie
15 :59 VADS	20	0	0	Pas d'écho; arrêt PC
16 :12 VADS	8	0	0	OK ; Puissance <<15,9
16 :18 VADS	15	0	0	OK
16 :23 VADS	15	0	0	OK
16 :26 VADS	15	0	0	OK
16 :30 VADS	15	0	0	OK