

15 juillet 2006

00 :21	VADS	Structures sur tout le secteur ENE
00 :25	VAD1	alarme allumée; champ bruité; pbs CAF suivis d'un pb d'émission. A 01 :20, début de la pluie pendant quelques minutes seulement
01 :29	VAD1	Encore pbs CAF Baisse rhéostat à la 1/2 graduation Alarme THT ; coupure bloc aérien ; baisse rhéostat, ça ne marche pas et il pleut
06 :49	VADS	V=10 m/s du SSE // à la ligne ; planté en fin de séquence
06 :54	VAD1	planté
07 :34	VAD1M	planté à 5°
11 :00	VAD1	Hauteur cellule < 8 km
11 :05	VADS	
11 :10	VADS	
A partir de maintenant, magnétron à 14		
14 :30	VADS	1 cellule au N, plusieurs au S
14 :54	VAD1	Informatique plantée à site 17°
15 :32	VAD1	OK
15 :38	VAD2	Plantage site 10°; Cellule S à 60 km secteur 30°
15 :47	VAD2	OK
16 :00	VAD1	OK
16 :07	RHI1	OK
16 :09	RHI2	OK
16 :10	VAD1+2	Plantage info pendant VAD1
Réglage rhéostat : magnétron à 18		
16 :29	VADS	OK
16 :33	VAD1	OK mais amarme ON
17 :31	VADS	CAF décroché : planté