

16 août 2006

Pour le moment, les séquences VAD1, VAD2, VADAC ont des portes de 200 m depuis hier sur 200 km. D'où les séquences en bi-polar VAD1+2_200.mseq

07 :56 VADS	13	0	0	OK On augmente rhéostat
08 :03 VADS	16	0	0	OK Obs : Rien
08 :09 VAD1+2	16	0	1	Panne CAF arrêt d'émission .M/A OK, mais Obs=rien
08 :49 VADS	20	0	0	Nouveau pb CAF
09 :01 VADS	20	0	0	OK Butée site
09 :49 VADS	20	0	1	OK
10 :07 VAD1+2_200	20	0	1	CAF à 10 :10
10 :26 VAD1+2_200	20	0	1	CAF, arrêt émission, M/A, puis OK
14 :36 VAD1+2_200	16	0	1	OK. Pb CAF au début puis à 14 :43 Alarme CAF 14 :45-14 :46 . Pluie au radar Grosses gouttes 2 butées site
14 :51 VAD1+2_200	15	0	1	
15 :08 VAD1+2_200	15	0	1	OK mais Décrochage CAF:15 :10 ; 15 :14 (14°)
15 :27 VAD1+2_200	17	0	1	CAF: 15:29; 15:31; 15:34; Butée site: 15:35 CAF: 15:56; arrêt émission : 15:38; CAF: 15:41
18 :00 VADS	12	0	1	OK
18 :13 VADS	13	0	1	OK
18 :16 VADS	13	0	1	OK
18 :35 VADS	13	0	1	OK Obs: petites cellules éparses <100 km Z faible
18 :50 VADS	13	0	0	Perte d'émission sur dernier demi-tour CAF:18:52
19 :04 VADS	17	0	0	CAF: 19:04
19 :20 VADS	18	0	0	OK
19 :34 VADS	18	0	0	OK Décrochage CAF à 18:37
19 :46 VAD1_200	18	1	1	CAF: 19:47 La séquence ne tient pas . On repasse sur VADS
19 :59 VADS	18	0	0	OK Décrochage CAF à 20:00
20 :15 VADS	18	0	0	5 Décrochages CAF
20 :30 VADS	18	0	0	Décrochage CAF : 20 :33 Obs : Rien
20 :57 VADS	18	0	0	OK Obs : rien
21 :30 VADS	18	0	0	OK
22 :01 VADS	18	0	0	OK
22 :28 VADS	18	0	0	OK
23 :10 VADS	18	0	0	OK
23 :37 VADS	18	0	0	OK