

19 juillet

Heure	Séquence	Magnétron	Alarme	Alarme	Obs
				Emission Bipolar	
00 :00	VAD1	17	1		Eclairs ; Ligne ?
00 :09	VAD2	16	1		
00 :15	VAD1	16-17			
00 :21	VAD2	16-16,5	1		Ligne de grains (?) SO-NE
00 :28	VAD1		1		PC planté ; Part en butée Eclairs
00 :41	VADS				
00 :45	VAD1	18	1		PC planté ; part en butée
01 :07	VADS	18			Eclairs
01 :11	VAD1	17	1		
01 :17	VAD2	17	1		La ligne se double au S d'une portion orientée NO-SE
01 :24	VAD1	17			PC planté antenne-360°
01 :40	VADS	18			Pb CAF Eclairs
01 :52	VADS	18			Disdro : mesure de gouttes ; Eclairs
01 :56	VAD1	17-18			Planté
02 :09	VAD1	18-16	1		PC planté. En butée 360°
02 :31	VADS				Réglage climatisation : T habitacle :28°C
02 :36	VAD1	16,5			
02 :42	VAD2				PC planté . En butée -360°
02 :58	VADS				Rien : bizarre alors que tout est OK
03 :02	VAD1	17			Plus rien Planté à 14°
03 :17	VADS	18	1		Rien à voir
03 :22	VAD1 CAF non accroché				car fil CAF débranché
03 :40	VADS				Ligne NS à 100 km dans le NE
03 :55	VADS				
04 :10	VADS				
04 :25	VADS				
04 :40	VADS				
04 :44	VAD1	19			
04 :50	VAD2	16			Planté vers 360°
05 :12	VADS		0		Toujours la même ligne
05 :33	VADS				
05 :45	VADS				
06 :00	VADS				
FIN					

19 juillet 2006 (Suite)

16 :42	VADS	18	0		Paquet O ; cellules S et E
16 :47	VAD1	20	0		
16 :52	VAD2	16	0		
17 :00	VAD1				pas d'azote
17 :12	VADS	21			
17 :15	VAD1	20	1		
17 :27	VAD2	21	1		PC planté; Reboot

Gisement =-360; Système bloqué lors du lancement du logiciel Ronsard

Reboot avec baie coupée

17 :40	VAD1	20	0		OK
17 :55	VAD2	20	0		OK Paquet O; cellules NE et SE
18 :01	VAD1	20	0		PC planté: coupure baie et reboot
18 :11	VAD2	20			Pas de CAF
18 :35	VAD1	20	0		PC planté; reboot antenne bloquée
18 :44	VAD1	19	0	1	OK
18 :50	VAD2	19	0	1	PC planté
18 :55	VAD2	20	0	1	OK
19 :02	VAD1	19	0	1	OK
19 :09	VAD2	19	0	1	OK
19 :16	VADS	20,5	0	0	OK. Obs: amas 50 km O, + 3 cellules NE, E et SE à 30 km
19 :20	VAD1	20	0	1	OK
19 :26	VAD2	20	0	1	OK
19 :34	VADS	20,5	0	0	OK
19 :38	VAD1	20	0	1	PC planté
19 :48	VAD1	20,5	0	1	OK
19 :55	VAD2	19,5	1	1	PC planté
20 :01	VADS	20,5	0	0	OK
20 :05	VAD1	20	0	1	OK
20 :12	VAD2	19,75	1	1	OK
20 :19	VADS	21	0	0	OK. 1 amas N orienté ONO-ESE à 100 km +1 amas E orienté ONO- ESE du radar à 150 km E
20 :22	VADS	21	0	0	OK
20 :27	VAD1	20	0	1	PC planté
20 :38	VAD1	21	0	1	OK
20 :45	VAD2	19	1	1	PC planté
20 :57	VAD1	20	1	1	PC planté
Test sur PC					
21 :40	VADS	20,5	0	0	OK
21 :45	VAD1	19,5	0	1	OK
21 :51	VAD2	19	1	1	Planté Obs: Amas NE <100 km
22 :12	VAD1	20	0	1	Perte IA intermittente
22 :19	VAD2	18,5	1	1	Planté
22 :26	VAD2	19,5	1	1	Non sauvegardée
22 :33	VAD1	19,5	1	1	IA très perturbé
Abandon du bipolar PC planté					
22 :40	VAD1M	20,5	0	0	OK
22 :46	VAD2M	20	0	0	OK
22 :53	VADS	20	0	0	OK
22 :56	VAD1M	20	0	0	OK
23 :03	VAD2M	20	0	0	OK Amas entre 30 et 200 km E
23 :18	VADS	19,5	1	0	OK
23 :22	VAD1M	19,5	0	0	OK
23 :28	VAD2M	20	0	0	OK

Reprise bipolar					
23 :37	VAD1	19	0	1	OK
23 :44	VAD2	19,5	1	1	PC planté
Abandon bipolar					
23 :49 ou 59 ?	VADS	20,5	0	0	OK