

3 juillet

09 :04	VADS	
14 :23	VADS	Système convectif entre d=16 et 45 km
14 :25	VADAMMA	OK
14 :39	VADAMMA	Planté à 14:42
14 :45	VADAMMA	Planté pendant RHI à 14:53
14 :54	VAD2	Complète le VADAMMA OK
15 :01	VADAMMA	Erreur Reboot
15 :07	VADAMMA	Arrêt lors du VAD2
15 :22	VAD2	Planté
15 :27	VAD2	OK
15 :34	VADAMMA	Stop à 15:37: plantage
15 :44	VAD1	OK
15 :50	VAD2	OK
15 :56	VADS	OK
15 :58	VAD1	planté
16 :05	VAD1	OK
16 :11	VAD2	OK
16 :18	VAD1	OK
16 :24	VAD2	OK
16 :31	VAD1	OK
16 :37	VAD2	OK
16 :44	VAD1	Planté à 16:50
16 :52	VADS	OK
16 :55	VAD1	Planté
17 :02	VAD1	OK
17 :09	VAD2	OK
17 :15	VAD1	OK
17 :22	VAD2	OK
17 :28	VADS	OK
17 :32	VADS	OK
17 :33	VAD1	OK
17 :39	VAD2	OK
17 :46	VAD1	OK
17 :53	VAD2	OK
18 :03	VADS	OK
18 :26	VADS	OK
18 :41	VAD1	Planté
18 :48	VAD1	OK Obs: Cellule au NE
18 :55	VAD2	OK
19 :19	VAD1	Planté
19 :23	VAD1	OK
19 :29	VAD2	Planté
19 :34	VAD2	OK
19 :41	VADS	Cellule à 70 km L=70 km; l=30 km
19 :43	VAD1	OK
19 :50	VAD2	Planté
19 :57	VAD2	OK
20 :03	VAD1	OK
20 :10	VAD2	OK

20 :17	VAD1	OK	
20 :23	VAD2	OK	
20 :31	VAD1	OK	La cellule se déplace vers le NO
20 :37	VAD2	OK	Les vitesses semblent inversées
20 :46	VAD1	Planté	
20 :54	VAD1	OK	D'après l'image SAT, c'est le sud
21 :01	VAD2	OK	de la perturbation
21 :08	VAD1	Planté	
21 :17	VAD1	OK	
21 :23	VAD2	OK	
21 :29	VAD1	OK	
21 :35	VAD2	OK	
21 :42	VADS	OK	Rien de nouveau
21 :46	VAD1	OK	
21 :54	VAD2	OK	
22 :00	VAD1	Planté	
22 :07	VAD1	Planté	
22 :14	VAD1	OK	La cellule est au NO de l'image radar
22 :20	VAD2	OK	
22 :27	VAD1	OK	
22 :34	VAD2	OK	
22 :40	VAD1	OK	Sur l'image SAT, rien d'autre en vue
22 :47	VAD2	Planté	
22 :56	VAD2	Planté	
23 :03	VAD2	OK	
23 :09	VADS	OK	
23 :13	VAD1	OK	
23 :18	VAD2	Planté	
23 :23	VAD2	Planté	
23 :29	VAD2	OK	
23 :35	VADS	OK	
23 :38	VAD1	OK	Presque plus de signal, plus rien à
23 :44	VAD2	OK	l'image SAT, ni vraiment au VADS
23 :57	VADS	OK	